





nr.	OS	job	kunde	rapport af	A	afvigelse	Årsagl	R	A	O	korrektion	handlingsplan	omk.	Status	ISO	Foretaget/ ansvar.
44	JP	52574		CS	4	Justering af luft /SPÆRET					Oplag kasseret / omtrykning		???	0		
80	MLN	53065	MCB	MLN	4	Lus					Sorteret ved skræring	Overfladen på papiret er løst. Papirleverandør er kontakttet/ Igangværende rekl. På papir med løs overflade og pletter	400.-	0		KM: Ordre/leverandør
129		54286	Joha	MJP	2	Oplægning giver problemer					Guld skulle køre i sidste værk	Tjekliste?		0		KM: Trykkeri
227	MJP		INTERN AUDIT	JS	0	Mål og handlingsplaner for 2022 er ikke gennemført	Strejke, corona, og energikrise har sendt papirpriserne og leveringstider på papir ud af kurs. Der har været mere fokus på at skaffe papir end at				Bedre info på infokærme og kommunikation med de involverede medarbejdere			0		MØDE
103				GLS	7	Labels oprettes med forkert adresse						Opdatering af Adresse kartotek. gdpr.		25	1	KM: ordre
268	MLN	57975		HL	6	Forkerte varer i kasserne	Der er ikke udført tjek procedure				Helle har undervist / varer kaldt retur /nye punge leveret	Lav planche til maskinerne ??		25		Skal / eller er det gjort?
276	TSC	57104	nordfrim	4N	10	4N har ikke modtaget kataloget til adressering	Kataloger ikke afsendt. Der var uoverensstemmelse på pose og ordreplan.				Der er talt med forsendelsespersonale om vigtigheden af at reagere hvis noget kommer for sent af sted.	Skal der være en standart procedure for når noget leveres efter dato på posen????		25		Møde ?
295	TSC	56895		kunden	2	Der mangler advarsler	????				Omtrykning og ny levering	snak om godkendelseprocedure	5000	25	1	MØDE
296	TSC	57715		GH	5	Flosser	Stanset uden opmærksomhed					Skal der ske en kontrol af vores stanseforme?		25	1	MØDE
297	MJP			KUNDEN	5	Flosser	Kunden klager over dårlig stans, formegentligt e slidt stanseform					Skal der ske en kontrol af vores stanseforme?		25	1	MØDE
321	TSC	58528		CS	2	Opgaven kan ikke køre i den optimale samle maskine	Sidste sider er udskydt forkert 8+4 / 12 sider				Falses osm 4 sider, håndoptagning, hæftes		5550	25		
327	TSC	58730		LR/SÅ	4	Farveforskel	Etiketterne svinger meget i farverne. / problemer med farvestyringen					??		25		MK
328	MJP			kunden	1	Forkert farve bestil til job	Kunden sender etikette som der skal blandes farve efter. / etikette er forkert. Og ordrestyrer for ikke stoppe farveblandingen.				Første farveblandning er forkert og må kasseres.	Procedure til prøvetryk/ GDPR og kundekartotek skal overholdes og opdateres		25		MK
9			Energi Fyn	AS	7	Kunden har forkert adresse	i vores system efter 2 år				Adresse rettet GLS/fragt/CS		0.-	50		KM: Ordre/boghold
10					7	Labels oprettes med forkert adresse					omadressering	Hvem skal betale ?	50.-	50		km: ordrestyrer
18	MJ	52070		LA	8	Annuleret ordre faktureret	Da det ikke fremgår af posen				Kreditnota til kunden	Bedre mærkning af annullering		50	1	KM: ordre
34	MJP	50508	Joha	TN	4	Lus i et emne, der er tryk ekstra 1000 ark.					Darlige sorteres fra i skæring, den ene advarsel er under-representeret. Optryk nødvendigt.	Skal der laves retningslinjer for trykning af JOHA hvor alle advarsler skal repræsenteres ?	Affald + tid	50	1	KM: Trykkeri/DTP
39	HO	52344	Cirkusrevy	Kunden	1	posen oprettet til forkert kunde, ukorrekte oplysninger					Kreditnota til kunden	Punkt til tjekliste??		50	1	KM: Ordre/boghold
45	MLN		MCB	Kunden	6	Forkerte punge leveret/ afskæring kørt med "hanke"					påtalts hos operatør		???	50		KM: Tobakken
46	MLN		MCB	Kunden	6	3 varenumre blandet / Har taget forkert fra lager					Oplag sorteret/returneret/ Påtalts til operatør		2 1/2 timer	50		KM: Tobakken
49	MLN		MCB	Kunden/LK	6	Vare leveret uden kassekort					Kort efterleveret	Kort skal printes og sættes i kasserne løbende. Bla.a for sporbarhed i produktionen		50	1	KM: Tobakken Der mangler info i SI 60.01 Var der kvitteret for godkendt udskydning?
68		53032		TN	2	Plader lavet til P/S - skulle være S/W					Pose oprette forkert		612.- nye plader	50		
72	MLN	1,01E+09	MCB	kunden	6	Sidesvejsninger holder ikke						Nye svejsehoveder er bestilt forventet leveret slut nov. 15/12 stadig ikke monteret	19.260.-	50	2	KM: Tobakken SI 62.01
82	MLN	*54884	MCB	Kunden	6	Bestil italien/ Leveret spanien men mærket italien					MCB har regning på euro 2323,23 / tager ansvar	Der er lavet SI 62.0 med lageregler for at undgå samme fejl i fremtiden.		50	3	Er rek. Afsluttet?
85	MLN	53389	Verdens Børn	MJP	7	Varen kommet retur efter forsøgt levering ved privat-adr.					Aftalt ny levering med kunden	Skal der være aftale om "varen må sættes" hos private?	??	50	1	Privat modtager skal altid have en aftalt levering, og tif samt mail KM: DTP/bogbind
94	JP	53732	Wulff	LR	2	Der kunne være flere emner på arket hvis emnet var vendt						Giver for meget afskæring		50		Skæreprogram/

Højtryk procedure
Højtryk procedure

Prøvetryksprocedure
GDPR

96	JP	53387		Kunden	2	Posen udfyld forkert. Med forkerte oplysninger til fakturering			Kunden klager over forkert faktura. / rettet og undskyldt	Tjekliste fokus?	20 min. Handling	50	✘	1	
99	MJ	13580		MJ	0	Prisberegner er forkert sat op på 4-sidet folder / 8-sidet folder				Dansk Dataservice skal kontaktes og lave gennemgang af webshop		50	!	2	De er aftale møde med dataservice i uge 34
101	MLN	55425	MCB	Kunden	6	2 varenumre blandet sammen				Der må ikke køres 2 ens farver efter hinanden.		50	✘	1	
102	MLN		MCB	Kunden	6	Kort på kasserne var byttet rundt.			Kasserne tjekket og mærket om, retur til MCB	Standardinstruktion for mærkning af kasserne ?		50	✘	1	
106	MLN	55636	MCB	Kunden	6	Blandede punge i kasserne			Oplag sorteret/returneret/ Påtalt til operatør		1/2 timers sort.	50			KM: Tobakken
108	MLN		MCB	Kunden	6	Blandede punge i kasserne			Kasserne er sorteret og leveret tilbage		1 time / 450.-	50			KM: Tobakken
109	MLN		MCB	Kunden	6	Forkerte punge i kasserne			Varen kørt om,	Samråd 1/3-22		50			KM: Tobakken
125	MJ	54246	Oure	LK	1	Skilt produceret hos underleverandør bliver leveret på t / til varekørsel			Leveret til kunde	ISO/tjeklistepunkt		50	✘	1	KM: Ordrestyrer
127	TSC	54325	Økoladen	TSC	7	Ingen prøver i posen og for sen levering						50			KM: Bogbinderi
128		53832		TN	2	For lidt farve over kladderne kan ikke måle farve og pasn.			min. 1.50 mm over og under strips			50	✘	1	KM: Trykkeri/DTP
134	MLN	53995	MCB	Kunden	2	Forkert varegruppe valgt ved udskydning			Oplag taget retur / lager smidt ud		1780 ????	50	✘	1	KM: Tobakken/DTP
136	TSC	54369		MJ	2	Der mangler en skærestreg til enkeltvis skæring			Printer om.	Opretter en korrektur fase på cut kontor	1350	50	✘	1	KM: ??
142	TSC	54525		TSC	5	Der mangler prøver i posen			Der er brugt tid på at skære kasse op, tage prøver, lukke	HUSK PRØVER		50	✘	1	KM: Bogbinderi
145	TSC	54521		MJP	7	Forsendelsen er sendt for sent, og hele oplaget var ikke på pallen.			DGS gjort opmærksom på forventet afvigelse			50			KM: bogbinderi
147	MLN	54176		AG	2	Plet i etiket			Oplag kasseret / omtrykning	Plet i filen	629.-	50			KM: Trykkeri/DTP
148	HL			HL	6	Forkert håndtering af lager 4 oplag med afvigelser			er samlet på ny opmåling	Lagerregler skal overholdes af hensyn til afvarslers udløbsdato, og muligheden for fakturering til MCB		50			KM: Tobakken
149	MLN			TJ	6	Eksta lap teflon er sat på.				Der må kun sidde at stykke af hensyn til styrken af svejsninger		50			KM: Tobakken
150	MLN			HL	6	Lus i tryk				Afdelingen ønsker "arkiv" af afvigelser til bagatel-grænse		50	✘	1	
151				TJ	6	Brugt forkert underlag til svejsekæbe, se billede					10.000 punge rep. Elektrikker og nyt relæ	50	✘	1	Der er påbegyndt oprettelse af et reservedels værksted i tobakken.
152	TSC	53071		Kunden	1	Palle leveret forkert, forkert adresse på posen			Pallen er flyttet, med danske fragtmænd	Mere fokus på GDPR:	200.-	50	✘	1	KM: Ordrestyrer/digi
155	MJ	54653		LK	2	Der er ikke lavet rekv. til GPO				følg tjeklisten		50			KM: Ordrestyrer/digi
157	TSC	54363		MJ/GLS	7	4 pakker omadresseret forkert adresse oplyst af kunden				Fokus på adresser/ fakturering til kunderne på omadress.	4 x 55.- omadress.	50			KM: Ordrestyrer/digi
163	MJ	54640	EVU	MJP	7	Palle leveret på tt i stedet for direkte hos kunden			Sendt til kunde. Bør leveres direkte når muligt.	følg tjeklisten	170 kr. i fragt	50			KM: Ordrestyrer
164	MJP	54441		Kunden	4	Forkert stans i kassepunge			Perf. Er lavet for hårdt, for dybt, emnerne er næsten stanset igennem. Joha ønsker nye perf. Skær i stanseformene		2 form lavet om. 130.000 + 78.000 omtryk 6.500 kr + 16.500 kr.	50			Vedligehold af forme. ?
168	MLN			MJP	0	Popup vindue til papirstyring i trykkeriet			Der er talt med Dansk dataservice. Denne ændring i systemset er ikke bare at lave. Der er lavet ny papirspilds rapport og trykkeriet trækker papir ud på meget stor %del af opgaverne	brug papirspild rapport til at tjekke inden der dannes lager		50	✓	3	KM: Tjekliste/ skal passe til eksisterende stanseform Tjekliste/ skal passe
184	TSC	55272		JR	2	Monteret med for lidt mellemsnit			Der manglede prøver i posen.	Der er bestilt 2 nye stanseforme. Husk prøver	2450.-	50	✘	1	Højtryk procedure
188	MJ	55147		Kunden	1	Misforståelse mellem ordrestyrer og kunden			Laver ny stanseform og producerer om		2000.-	50	✘	1	Højtryk procedure
196	MLN		MCB	Kunden	6					Kasser kommer retur med punge fra sidste levering. Der er skrevet til MacBaren, om problemet. De skal tømme kasserne HELT for indhold		50	!	2	Skal reducere risikoen for sammenblanding. Skal der følges op?
199	TSC		joha	Kunden	2	Vi har trykt en forkert vare			Tryk om og leveret		2000.-	50			



?

GDPR

GLS adressefiler

200	MJP		joha	Kunden	1	Forkert antal lev		Der er byttet om på emnerne så der er både overlevering og underlevering. Ordrestyrer har skrevet forkert på posen	Trykt på og leveret. Joha beder om handlingsplan.		50	1	Skal tilføjes som punkt på tjeklisten. Ordrestyrer skal tjekke udskydning	
201	MJP		joha	OK	1	Der er kørt forkerte plader ud til oplaget. Svare ikke til det godkendt tryk fra prøvetryk.		rigtige plader kørt ud, og vare produceret	Lav procedure for prøvetryk og godkendelse	5 nye plader	50	1	KM.	
206	MLN	55540	MCB	TJ	6	Bagsidetryk vender forkert		Oplag smidt ud		8205.-	50		KM: advarselskontrol godkendt.	
207	MLN	55540	MCB	HL	6	Bagsidetryk vender forkert		Oplag smidt ud		4570.-	50		KM: advarselskontrol godkendt.	
212	MJP	55374	joha	JR	1	Kunden er lovet 3 bukkestreger i bunden af kassepung, de kan ikke produceres da emnerne krøller under produktion		Der er aftalt levering af hele oplaget uden bukkestreger			50		afventer tilbagemelding fra kunden.	
214	TSC	55294		MH	10	Ødelagt gumidug og lakdug/ pga papirkvalitet		Der er sendt faktura til papirleverandør for ødelagt matriel			50		ER regning betalt?	
222				gls	7	Forkert adresse anvendt		omadressering		55.-	50		KM: ordrestyrer	
223	TSC		EP	SN	2	Monteret forkert i forhold til lakdug		retter udskydning og kører nye plader		16 plader /2000 kr.	50		ER der kvitteret for tjek af udskydning?	
225	TSC		joha	SA	2	forkert varenummer valgt		Kasseret og umtrykning		1375.-	50		ER der kvitteret for tjek af udskydning?	
230	MLN		MCB	KUNDEN	6	Fejl i ca. 400 punge	Gammelt lager er ikke smidt ud.		Lager oplaget er sorteret, oplag fra mcb er sorteret og der er produceret op og leveret nye	Lager regler ?	200	50	1	
238	MLN			CS	2	Hvid kant mellem billederen og advarselerne	Brian har ændret hvid form		Filer korrigeret / nye plader	Hvorfor er der ændret i formen	6437	50		Møde?
265	MJP	56631		TN	2	manglende diffucering			Diffucering ændret / nye plader / 1400 ark ekstra			50		
266	TSC	57369		KUNDEN	5	Plakater ødelagt ved levering	plakater pakket sjusket		Printes om om leveres igen		500	50		
273	TSC			CS	2	Der er lavet plader til komori -skulle være Heidi	?		Nye plader	Hvordan kan det ske?????		50		
314	MLN	jan. 23		kunden	6	Klister i pungene limer sammen	Ved stop på maskinen varmer limen sammen.			Der skal tages punge fra ved stop på maskine M1		50		Gøres det?
317	MJ	feb. 23		LK	7	Dobbeltforsendelse Gardinbånd/indbogulve	Varen leveret ved tt og skal bare sendes videre			Kan varen sendes direkte?		50		MK
318	MJ	feb. 23		LK	7	Dobbeltforsendelse SEF /kuverter	Varen leveret ved tt og skal bare sendes videre			Kan varen sendes direkte?		50		mk
319	TSC	58054	feb. 23	Kunden	3	Etiketter printet for små og i forkert farve	DTP har brugt forkert dokument/ digital har krympet filen ubevidst		Varen lavet om		3612	50		MK
320	TSC	58054	feb. 23	TSC	3	Dårlig skæring / krøller dobbeltforsendelse	Varen leveret ved tt og skal bare sendes videre		Printet om	Opdaget ved dobbeltkontrol af ordrestyrer.	1500	50		MK
326	MJ	marts. 23		LK	7	SEF/ kuverter	sendes videre			kan det sendes direkte?		50		MK
330	MJP	57805		LR	4	Bagsider trykket forkert	Uopmærksomhed / trykproblemer ?	x	2140 helark sorteret fra i skæring			50		MK/5érne
335	TSC	58989		TSC	3	Skidt under laminering	Manglende rengøring af maskinen	x	De gode er leveret	Rengøringsrutiner		50		Drøftet ved flere Skilte møder / se ref.
336	TSC	58934		TSC	3	Skidt under laminering	Manglende rengøring af maskinen	x	De gode er leveret	Rengøringsrutiner		50		Drøftet ved flere Skilte møder / se ref.
339	MLN			kunden	6	Folder i pungene , springer i sidesvejs		x	1 palle retur til sortering / retur efter sortering / 3-4 kasser kasseret		22,5 timer/ 7875	50		Skal der snakkes om den ?
342	MJP	58800		LR	4	Mispasning på bagsider fra 5érne	uopmærksomhed / trykproblem?	x	Sorteret fra i skæring			50		MK/ 5érne
343	MJP	58593		AN/LR	4	Mispasning på bagsider fra 5érne	uopmærksomhed / trykproblem?	x	Sorteret fra i skæring			50		MK/ 5érne
345	MJP	59213		SV/LR	4	Manglende bagsider på 50 ark	uopmærksomhed	x	Sorteret i skæring			50		MK/5érne
351	MJP	59245		LR	4	ark trykket forkert		x	sorteret i skæring			50		MK/5éren
361	TSC	59720		kunden	5	Fejl i stanseform	Form har været skilt og er samlet forkert	x	Omtrykning	Plot med stansetegning i alle poser	3953.-	50	1	Møde
366	TSC	59582		MH	2	Hvid bukkestreg		x	Nye plader og omtrykning	Bedre godkendelses procedure ved opgaver med stans	1645.-	50	1	møde
367	MLN			kunden	6	Punge klæber sammen	Bånd på mask. 5 - ude af stilling	x	Bånd gusteret og operatør opmærksom	Schur er indover vedligehold og renovation		50	1	renovation af mb
368	MLN			kunden	6	Punge springer	Svejseskæbe på maskine 1	x		Schur er indover vedligehold og renovation		50	1	renovation af mb
224	MLN		MCB	Niclas	6	Spor i underfolie i forbindelse med konfektionering			Bord på maskine 4 er slidt så det laver huller og spor	Bord repareret / Der drøftes rep og renovation af maskinerne med MB (juni 23)	31.000.-	75		
229	MJP		AUDIT	JS	0	Fejl i affaldshåndtering	PVC rester sorteres ikke ordenligt.		Øjeblikkelig ændring af affaldssortering og affaldsplan.	Tal med Stena og kommunen om fremtidig deponering. Nyt miljømål: PVS skal udfases		75		Der er givet tilladelse fra Svendborg kommune til bortskaffelse som småt brændbart */ Skal pcv skadig udfases?

13	JP		Jigraf	GH	1	Mangler korrekt prøve i posen igen				Kan der laves en mappe til bogbinderiet med prøver?				✓	1	
23	GR				0	Plastik minimering				Kan kunderne oplyses om lak i stedet for kachering?				✓	1	KM: forbedringsforslag
24	GR				0	Plastik minimering				Kan der bruges papæsker til visitkort i stedet for				✓	1	KM: forbedringsforslag
41	MJ	52418	Du Milde	Kunden	1	Forkert tekst på faktura										KM: Ordre/boghold
62				LA	0					Bør farvekøb registreres på ordre ved speciel farvekøb				✓	1	KM: forbedringsforslag
88	MLN	53400		SNK		Tryk på forkert papir			omtrykning		1065.- papir			?		
107	MLN		MCB	DAT	6	Folder i folien					816.- tryk					KM: Tobakken
123	TSC		Antalis	SP		fejli papiret										????
138	MLN	55812		HL	6	Lager opmålt til 5.300 / fysisk 4.975				Forkert opmålt ??						
143	MJP			MJP	0	Afvejes i FSC pga følgesedler				Der må ikke være afvigelser til reCertificering				✓	1	Skal laves inden medio januar 2023 hvor der er audit
170	MLN	54642	MCB	MLN	4	fil og trykning stemmer ikke	Der er kommet nye filer efter oprettelse				1650.-					KM
179	TSC	55199		SNK	1	Forkert papirformat				Er tryk på det valgte papir, men ikke optimalt						
180	MLN	55181		MH	1	Opgaven var svært at trykke på det valgte papirformat. Der ønsket anden udskyndning til næste opgave				Ny udskyndning						
186	TJ /mjp				0					Automail ved bestilling. Tak for din ordre, vi vil gerne lade en grafiker				✓	1	Ledelsesmøde
190	MLN				0					Varegruppe skal angives på ordren. Skal påføres tjelisten						Ledelsesmøde
191	MLN				0					Lagervare skal oprettes korrekt. Gruppe 30 må ikke anvendes						Ledelsesmøde
192	MLN				0					Int. DTP skal være afsluttet inden ordreposen kommer til fakturering.						Ledelsesmøde
309	MLN		nov. 22	kunden	6	Pungene klæber sammen	Limpude mangler dækpapir			Manglende vifteteknik ?						
360	TSC	59827		SÅ	4	Svinger i farven		x								
370	MLN			kunden	6	2 kasser med forkert indhold		x		Ombytet						
371	MLN			kunden	6	Dårlig sidesvejs -springer		x		Erstattet		520,4				MAC BAREN renovationsprogram
372	MLN			kunden	6	Dobbelt indlæg i x antal punge		x		Sorteret hos kunden						
373	MLN			ok	10	Fejl i papiret		x		krediteret og trykket ud af lager						Antalis
374	MLN			Agron	10	Arkene er ikke i vinkel		x	x	Leverandør oplyst						Michaelis
375	TSC	60163		kunden	5	Snavs på plakaterne	sket i pak eller skæring	x		Kunden har modtaget afslag i prisen						
376	MLN				10	Folder i papiret		x		Kreditnota modtaget						Michaelis
377	MLN			TN	10	Folder i hjørnerne		x		Kreditnota modtaget						Antalis
378	MLN			Anne	9	Firkant v/ lommehøjde mangler	Mangler i filen fra kunden			x						
379	MLN	60652		OK	4	For mørke i farven		x		Trykkes om		4870				
380	MLN			HL/O	9	Varenr. Er forkert på trykt etiket	Fejl i filen	x	x	MacBaren giver lov til at bruge etikette						
381	MLN			HL/O	9	Varenr. Er forkert på trykt etiket	Fejl i filen	x	x	MacBaren giver lov til at bruge etikette						
382	MLN			kunden	6	2 paller punge pakket i plastkasser	135mm FSC er ikke oprettet i systemet, varen er lagt forkert ind i ordresystemet	x		Pallerne pakket om		3150				
383	MLN			HL	9	Forkert varenr. På etikette	Fejl i filen fra kunden	x	x	Skæret						
384	TSC	60646		Rasmus	4	Farveforskel		x	x	Vurderet indenfor rammerne/ leveret						
385	MJ	60525	17-08-2023	LP	3	Kunden klager over vanskeligheder med monterning	papir bag udkæring krølles	x		Kunden beholder varen, vi har tilbud monteret						Møde?
386	MJ	57941	mar-23	LP	3	Farverne fremstår ikke korrekt mere lilla end blå	Mediet - Canvas	x		leverer 2 nye duge						Møde?

