

nr.	OS	job	kunde	rapport af	A	afvigelse	Årsagl	R	A	O	korrektion	handlingsplan	omk.	Status	ISO	Foretaget/ ansvar.
12	TSC	51899		LR	4	Streger på emnet					omtrykning 52137	Nyt ctp anlæg bestilt	500.-	100		
14	MLN	Antalis				Dublering					Krav sendt / kreditnota	Reklamation antalis 17/6		100		
15	MLN	Antalis		OK/SN		Fejl i papir					Krav sendt / kreditnota	Reklamation antalis		100		
16	MLN	Papyrus		SN		Fejl i papir - multiart silk 130g					Krav sendt / kreditnota	Reklamation Papyrus		100		
26	TSC	52378		MH	4	Ridser i oplaget					Fejl mærket. 1 emne =omtryk	Nyt ctp anlæg bestilt	2500.-	100		
38	MLN	52368		CS	4	Pulver opbygning					Talt med OK 28/10			100		
57	TSC	52989	Joha	BR	2	Dokument redigeret efter webapp. Svær for trykkeriet farver mudrer.					Rettelser. Ok MJP 20 nye plader	Forekommer sjældent og kan ikke forebygges	20 plader 3/4 time	100		
58	TSC	52920	joha	LR	4	Ridser i oplaget					Sorteret ved skæring optryk pose 53056	Nyt ctp anlæg bestilt	??	100		
61	TSC	52871	STG	LR	2	Streg på pladen/ Beskidt fremkalder					Omtrykning pose 53025	Nye rengørings rutiner af ctp anlæg / Nyt ctp anlæg bestilt	160.- papir 60.- skæring 250.- handling	100		
67	MLN	1,812E+09	MCB	Kunden	6	Sidesvejsninger					Sorteret. 2 kasser erstattet	Påtalte hos operatør	850.-	100		
69	MLN	1,999E+09	MCB	Kunden	6	Blandede punge i kasserne					MCB har sorteret	Påtalte hos operatør		100		
71	MLN	1,355E+09	MCB	kunden	6	Blanderede punge						Påtalte hos operatør		100		
79	MLN	*55061	MCB	Kunden	6	Æselører i pungene						Påtalte hos operatør		100		
86	MLN		MCB	Kunden	6	Emner blandet sammen						Påtalte hos operatør		100		
89	MLN	53283	MCB	TN	2	Fejl i sort plade/ der er trykt ekstra					Sorteres ved skæring	Nyt ctp anlæg bestilt	120.- Papir 115.- tid	100		
90	MLN	*54623	MCB	Kunde	6	Forkert varenummer leveret. Opdaget af kunden i tjekket noget oplag retur					nye korrekte punge leveret MCB har givet en kreditnota på 18500.- / tt har endnu ikke moget krav fra MCB		???	100		
95	MJP	53488	Joha	Kunden	4	For- og bagside ligner ikke hinanden i farven. Forsider svinger i farven					Kassering og omtrykning pose 53766	Tjekliste 127 er opdateret med punkt: tjek at forside og bagsifarver ligner hinanden	Fragt 2 1/2 time - 9106.- nyt oplag	100	3	

113	TSC	53800	LR	4	Pusser og rød plet pletter i trykket, kan skyldes		Skyldes muligvis snavs fra pladefremstilling	Nyt ctp anlæg bestilt		100	✓	3
115	TSC	53973	Svenne	2	snavs fra CTP		9000 emner kasseret og trykt om	Fremkalder vedligehold		100	✓	3
117	TSC	53932		4	Rød prik / skidt fra ctp		Omtrykning	Fremkalder vedligehold	810.-	100	✓	3
118	TSC	53973	Svenne	2	Plet på ca. 9000 ark		Omtrykning	Fremkalder vedligehold	650.-	100	✓	3
135	TSC	54342	SNK	2	Profilen til komori passer ikke. Lavet forkert		Brian har rettet profiler	Kan ikke forebygges. Vil ske fra tid til anden.	2 timer vent	100		
137	TSC	54384	SNK	2	Ridser i sort plade		pladen skiftet	Nyt ctp anlæg bestilt		100		
146	MLN		Kunden	6	Tomme lommer i 3 leveringer		Det er taget op med operatører.			100		
156	TSC	53071	Kunden	10	Ødelagt varer modtaget, pallen virker påkørt		Der er lavet skadesanmeldelse. Kunden lovet 25% afslag		Kreditnota på 1.000	100		
158	MJ		MJP	7	Mango melding 2 gange, ingen til at modtage på adressen.		MJP har talt med modtager, som ikke er på adressen hele tiden. De ønsker løsning på obs fra fragt omkring levering	Denne kunde kontaktes altid før levering.	778.-	100		
159	mjp	54298	ok	4	Prøvetryk			Burde ikke været taget op som afvigelser	8 plader 2000 ark	100		
160	mjp	54302	ok	4	Prøvetryk			Burde ikke været taget op som afvigelser	5 plader 1000 ark -ny farve	100		
161	mjp	54296	ok	4	Prøvetryk			Burde ikke været taget op som afvigelser	5 plader 1500 ark - ny farve	100		
162	MJP	54302	OK	4	Prøvetryk			Burde ikke været taget op som afvigelser	6 plader 1500 ark -ny farve	100		
173	MJP	54924	GH	4	2 emner er ødelagt af ridster	Der er flere ridser i pladen, pladehåndtering eller pakning.			Nyt ctp anlæg bestilt	100		
177	TSC	54826	TSC	7	Fejl på følgeseddel		Skal der væren en anden procedure for generering af følgesedler i systemet.?	Der er lavet opdatering af office på computeren i bogbinderi så følgesedler får et mere ensartet udtryk med mulighed for redigering i test, for at sikre korrekte følgesedler		100	✓	3
178	TSC	54824	TSC	7	fejl på følgeseddel		se punkt 177	se punkt 177		100	✓	3

193	MLN		MCB	Kunden	6	Dårlige svejsninger			Påtalte hos operatør			100
226	TSC			TN	2	Plader er ridset ved udkørsel			Der er ikke holdt øje med pladeudkørsel, trods det man vidste at det kunne give problemer	Nyt ctp anlæg bestilt	17 plader	100
228	MLN		MCB	KUNDEN	6	hvide pletter i track and trace feltet	Skidt på plade/farven,		Der trykkes om og leveres 10.000 nye punge.	Der er talt med trykkeriet/ der kigges på nyt ctp anlæg nyt ctp anlæg bestilt	4988.-	100
272	MJP			KUNDEN	5	etiketterne svinger i størrelsen	Der har længe været fokus på skæring, da etiketterne svinger i størrelse.		Kunden bruger de leverede etiketter men gøre opmærksom på at problemet er STORT for dem og deres videre produktion.	Der er lavet ændringer af skæreprogrammet i bogbinderiet, så trykarkene presses mere før skæring. / Der har være indkaldt til fællesmøde med alt skærepersonale og pakkepersonale. Alle er gjort opmærksom på problemets omfang og alvor. / Problemet er stoppet efter nye skæreprogrammer med presse før skæring. Ny skæregade ankommet til store oplag		100
281	MLN			LK	10	palle beskadiget ved modtagelse	Påkørt?		der er gjort krav til leverandør	kreditnota modtaget		100
310	MLN		okt. 22	Kunden	6	skæve punge			Operatør påtalt			100

actic paper