

nr.	OS	job	kunde	rapport af	A	afvigelse	spæret	korrektion	handlingsplan	omk.	Svane	Status	ISO	Foretaget/ ansvar.
1	TSC	51602			2	Der er ikke sendt korrektur med stansetegning		oplæg trykt om	Opdater tjekliste	1980.-		100	3	Foretaget/ ansvar.
2	MJP	51560			1	Forkert oplægning fra ordrestyre har givet forkert antal tryk		Oplæg trykt op	Der skal laves oplægning til grafiker			100	3	
3	MLN	51397			4	Afviger i farven				4248.-		100		
4	TSC	51730			2	Pasmærker sidder forkert		omtrykning		3390.-		100		
5	MLN	51424		OK	4	Farverne varierer		Omtrykning		993.-		100		
6	MLN	51423		HL	9	Fejl i fil			Der er talt med BM?			100		
7	TSC	51698			4	Afsmitning på bagsiden		optryk		1625.-		100		
8	MLN	51311		CS	4	Mispasning		Omtrykning		850.-		100		
9			Energi Fyn	AS	7	Kunden har forkert adresse i vores system efter 2 år		Adresse rettet GLS/fragt/C5	GDPR og kundekartotel skal overholdes og opdateres	0.-		50		KM: Ordre/boghold
10		GLS			7	Labels oprettes med forkert adresse		omadressering	Hvem skal betale ?	50.-		50		km: ordrestyrer
11	MLN		Religion	MJP	7	Varen er næsten røget af pallen i fragt		Bodbinder skal binde bedre	Centrum informeret			100		
12	TSC	51899		LR	4	Streger på emnet		omtrykning 52137		500.-				KM: Trykkeri/DTP
13	JP		Jigraf	GH	1	Mangler korrekt prøve i posen igen			Kan der laves en mappe til bogbinderiet med prøver?				1	Ny ordrestyrer
14	MLN	Novateck 115g				Dublering			Reklamation antalis 17/6					
15	MLN	Novatech 100g		OK/SN		Fejl i papir			Reklamation antalis	Kreditnota	??			
16	MLN	51729		SN		Fejl i papir - multiart silk 130g			Reklamation Papyrus	Kreditnota	??			
17	MJP	51443 51193 50980		MJP/LK	4	Ordre kørt på Novatech - Kunden lovet Profisilk		Talt med OK- må ikke ske				100		
18	MJ	52070		LA	8	Annuleret ordre faktureret Da det ikke framgår af posen		Kreditnota til kunden	Bedre mærkning af annullering				1	KM: ordre
19	MJP			Kunden	4	Joha er utilfrds med perf.		Stanseform sendt til rep.				100		
20		Novatech 100g		OK/SN		Fejl i papir			Reklamation til Antalis	Kreditnota	??	100		
21	MJ	52213		AS	7	Pakke ødelagt af DK fragt		omtryk sendes	Der er aftalt ny type levering	400.-		100		
22		52067		CS	4	Pulver opbygning		Ødelagte fjernet ved skæring		650.-		100		
23	GR				0	Plastik minimering			Kan kunderne oplyses om lak i stedet for kachering?				1	KM: forbedringsforslag
24	GR				0	Plastik minimering			Kan der bruges papæsker til visitkort i stedet for				1	KM: forbedringsforslag
25	TSC	52234		CS	2	Udskydt til 90x64 efter 2000 tryk, nye plader til 88x63		Ændrer skring ca. 2 mm efter aftale med ordrestyrer				100		
26	TSC	52378		MH	4	Ridser i oplaget		Fejl mærket. 1 emne =omtryk		2500.-		50		KM: Trykkeri/DTP
27	MLN	52622		FH/AN	4	Lus fundet veds skæring		Emner fjernet		450.-		100		
28	MLN	52312		AN	4	Sprøjt af farve på bagsiden		Sorteret fra ved skæring		220.-		100		
29	MLN		MB		6	"Hanke" - strimler kører med i stedet for at gå til affald	X	Kunden har spæret varen 300 stk retur	Kasseret Nye medarbejdere har fået undervisning	0.-		100		
30	MLN	52309		AN	4	Lus fundet ved konfektionering		oplæg tjekket , og sorteret				100		

nr.	OS	job	kunde	rapport af	A	afvigelse	spæret	korrektion	handlingsplan	omk.	Svane	Status	ISO	Foretaget/ ansvar.
31	MJP		Memotime	Kunden	7	Varen ikke modtaget		ny sendt	Mail er tilknyttet kunde for pakkeshop	50.-		100		
32		52497		CS/LR	4	Krøllede ark fra trykning		Sorteret ved skæring		1 time		100		
33	MLN	52486		HL	4	Lus i advarsler		Sorteret ved skæring				100		
34	MJP	50508	Joha	TN	4	Lus i et emne, der er tryk ekstra 1000 ark.		Dårlige sorteres fra i skæring, den ene advarsel er under-repræsenteret. Optryk nødvendigt.	Skal der laves retningslinjer for trykning af JOHA hvor alle advarsler skal repræsenteres ?	Affald + tid		50	1	KM: Trykkeri/DTP
35	MLN	52354		Kunden	4	Farvena fviger, er for lys		Kunden har accepteret denne gang	OK har bestil nye special farve			100		
36	TSC	52271	Mocon	Kunden	2	Pritet gamle filer, nye ikke modtaget		Omtryk		544.-		100		
37	MLN			HL	4	Afsmitning i guld		Sorteret ved skæring		Affald + tid		100		
38	MLN	52368		CS	4	Pulver opbygning		Talt med OK 28/10				50		KM: Trykkeri/DTP
39	HO	52344	Cirkusrevy	Kunden	1	posen oprettet til forkert kunde, ukorrekte oplysninger		Kreditnota til kunden	Punkt til tjekliste??			50	1	KM: Ordre/boghold
40	MLN	52235	HJS værktøj	Kunden	8	Faktura fra forkert ordre		Ny fakture/ ordrestyrer info		Afsluttet		100		
41	MJ	52418	Du Milde	Kunden	1	Forkert tekst på faktura								KM: Ordre/boghold
42	TSC	52383		SN	4	Bukker i hjørnerne i tryk		Sorteret ved skæring		Affald + tid		100		
43	MLN	52589		AG	4	Lus i logo		omtrykning				100		
44	JP	52574		CS	4	Justering af luft /SPÆRET		Oplag kasseret / omtrykning		????		0		
45	MLN		MCB	Kunden	6	Forkerte punge leveret/ afskæring kørt med "hanke"		pålagt hos operatør		???		50		KM: Tobakken
46	MLN		MCB	Kunden	6	3 varenumre blandet / Har taget forkert fra lager		Oplag sorteret/returneret/ Pålagt til operatør		2 1/2 timer		50		KM: Tobakken
47	MJ		IC		1	Kopi af gl. pose. Ikke korrekt oplag		Optryk og eftersending				100		
48	MLN	52611		TN/OK	4	2 emner på arket er ikke korrekt i farven		Kasseres/omtrykning				100		
49	MLN		MCB	Kunden/L	6	Vare leveret uden kassekort		Kort efterleveret	Kort skal printes og sættes i kasserne løbende. Bla.a for sporbarhed i produktionen			50	1	KM: Tobakken Der mangler info i SI 60.01
50	TSC	52332	Exodraft	Kunden	9					Afsluttet		100		
51	MJ	52847		IC	1	Kopi af gl. pose. Forkert navn og adresse til korrektur						100		
52	TSC	52595	DGS	Kunden	7	Varen sendt til forkert adr.		Varen omdirigeret/ ekstra regning				100		
53	MLN	51942	Life ex.	Kunden	1	Forkert ryg beregnet til bog		Omtrykning/ regning fra bogbinder		3440.- tryk 750.- bogbind Fragt?		100		
54	MLN	52700	MCB	OK	1	Forkert oplægning / denstitti problemer		7000 etiketter smidt ud	RAW kører separat	1000.-		100		

nr.	OS	job	kunde	rapport af	A	afvigelse	spæret	korrektion	handlingsplan	omk.	Svane	Status	ISO	Foretaget/ ansvar.
55	TSC	52867	STG	TSC	7	Forkert oplag på følgeseddel		Rettelse mailet til kunden				100		
56	TSC	52898	MCB	SNK	4	Prikker i et emne. Ekstra ark produceret		Sorteret ved skæring				100		
57	TSC	52989	Joha	BR	2	Dokument redigeret efter webapp. Svær for trykkeriet farver mudrer.		Rettelser. Ok MJP 20 nye plader	Dokumenter tjekkes før webapp.	20 plader 3/4 time		0	1	KM: Trykkeri/DTP
58	TSC	52920	joha	LR	4	Ridser i oplaget		Sorteret ved skæring optryk pose 53056		??		50		
59	MLN	*54919	MCB	Kunden	6	Folder i folien ved lomme		pålagt hos operatør				100		
60	MLN	1E+09	MCB	Kunden	6	Striber i etikette /		Lager tjekket				100		
61	TSC	52871	STG	LR	2	Streg på pladen/ Beskidt fremkalder		Omtrykning pose 53025	Fremkalder vedligehold	160.- papir 60.- skæring 250.- handling		50		KM: Trykkeri/DTP
62				LA	0				Bør farvekøb registreres på ordre ved speciel farvekøb				1	KM: forbedringsforslag
63	MLN	52923	MCB	AG	4	Lus		Sorteret ved skræring		340.-		100		
64	MLN	52926	MCB	MLN	9	Mangler bagsider		MCB godkender etiketter uden bagsider.	Grafiker bruger bagsider fra anden etikette /ok. MCB			100		
65	JP	52144	H.P. Therk	Kunden	5	Kunden mangler oplag		Eftersendt		??		100		
66	MLN	*55119	MCB	Kunden	6	Etiketter vender ikke ens i kassen		OBS: Sorteret.	Der er lavet SI 62.0 med lageregler for at undgå samme fejl i fremtiden.			100	3	SI 62.01
67	MLN	2E+09	MCB	Kunden	6	Sidesvejsninger		2 kasser erstattet	Pålagt hos operatør	850.-		50	1	KM: Tobakken
68		53032		TN	2	Plader lavet til P/S - skulle være S/W		Pose oprette forkert		612.- nye plader		50		Var der kvitteret for godkendt udskydning?
69	MLN	2E+09	MCB	Kunden	6	Blandede punge i kasserne		MCB har sorteret	Pålagt hos operatør			50	1	KM: Tobakken
70	MLN	52692		SNK	4	Flytte fra Heidi til Komori			Skal blive på Heidi	781.-		100		
71	MLN	1E+09	MCB	kunden	6	Blanderede punge						50	1	KM: Tobakken
72	MLN	1E+09	MCB	kunden	6	Sidesvejsninger holder ikke			Nye svejsehoveder er bestilt forventet leveret slut nov. 15/12 stadig ikke monteret	19.260.-		50	1	KM: Tobakken
73	MLN		MCB	Kunden/L	6	Faktura generet i stedet for følgeseddel -		Følgeseddel efterleveret faktura slettet i systemet af kortermann.	Korterman blokerer i systemet så der kun kan dannes følgeseddel i tobaksafd.	400.-		100	3	Kortermann har ændret følgeseddelopsætning. Xx.xx.xxxx
74	MLN	Profisolk 115g		TN/OK		Fejl i papir - hel palle				Kreditnota		100		
75	JP	53288	Jigraf	MJP	1	Posen er ikke oprette korrekt forvirring i falsning og fragt						100		Ny ordrestyrer
76	TSC	53059	STG	TSC	4	Emnet er for lyst		Omtrykning med mere farve		1875.-		100		
77	MJP		Danpilot/ Nordfrim	Kunden	7	2 paller byttet rundt/ forkerte fragtbreve på pallerne		Danske Fragt kontaktet. Pallerne byttet og leveret		2038.- 1250.-		100		
78		53146		OK	4	Problemer med farvestyring		Svær tryksag/ Tog røven på søren	Omtrykning	Farve+ papir		100		
79	MLN	*55061	MCB	Kunden	6	Æselører i pungene			Pålagt hos operatør			50		KM: Tobakken

nr.	OS	job	kunde	rapport af	A	afvigelse	spæret	korrektion	handlingsplan	omk.	Svane	Status	ISO	Foretaget/ ansvar.
80	MLN	53065	MCB	MLN	4	Lus		Sorteret ved skræring	Overfladen på papiret er løst. Papirleverandør er kontaktet/ Igangværende rekl. På papir med løs overflade og pletter	400.-		0		KM: Ordre/leverandør
81	MLN		MCB	Kunden	4	Grumset i farven/ varen er spæret hos kunden		Lager smidt ud. Talt med OK , Pantone farver må ikke mixes		780.- + ????		100		
82	MLN	*54884	MCB	Kunden	6	Bestil italien/ Leveret spanien men mærket italien		MCB har regning på euro 2323,23 / tager ansvar	Der er lavet SI 62.0 med lageregler for at undgå samme fejl i fremtiden.			0	3	SI 62.01 Er rek. Afsluttet?
83	TSC	53291	Compass	Kunden	1	Forkert pakkeanvisning på ordreposen		Kommer retur og skal pakkes om		663.- fragt 2165.- handling		100		
84	TSC	53546	STG	LLR	4	Hvide pletter pga hul i gummidug		omtrykning		500.- papir 110.- skræring 175.- handling		100		
85	MLN	53389	Verdens Børn	MJP	7	Varen kommet retur efter forsøgt levering ved privat-adr.		Aftalt ny levering med kunden	Skal der være aftale om "varen må sættes" hos private?	??		50	1	KM: Ordre
86	MLN		MCB	Kunden	6	Emner blandet sammen		Pålagt hos operatør				50	1	KM: Tobakken
87	MLN	53425	MCB		2	Forkert montering/ Mangler defisering		Nye plader		758.-		100		
88	MLN	53400		SNK		Tryk på forkert papir		omtrykning		1065.- papir 816.- tryk			?	
89	MLN	53283	MCB	TN	2	Fejl i sort plade/ der er trykt ekstra		Sorteres ved skræring		120.- Papir 115.- tid				KM: Trykkeri/DTP
90	MLN	*54623	MCB	Kunde	6	Forkert varenummer leveret. Opdaget af kunden i tjekkiet noget oplag retur		Varen skåret/ nye korrekte punge leveret MCB har givet en kreditnota på 18500.- / tt har endnu ikke moget krav fra MCB		???		0	1	KM: Tobakken ER reklamtion afsluttet?
91	MLN	53200	MCB	AG	4	Pletter		Sorteret i skræring		175.- affald		100		
92	MJP		Joha	Kunden	1	Joha under sig over mængden af grafiske timer			Aftalt med Joha på bestyrelses-møde at grafiske timer skal faktureres. Brian laver ekstra notat på posen og i C5 med tekst til kunden om HVAD der giver ekstra arbejde			100		Ny aftale med Joha om faste priser på grafisk arbejde
93	JP	53709	Jigraf	LR/GH	1	Posen udfyld forkert i oprette af trykark. Det er trykt for mange ark		oplag 1000 ark. + 250 ark. + til indstilling Produceret 2 x 1550 ark.	Tjekliste er ikke fuldt. Det skal tages op	1600 ark.		100		Ny ordrestyrer

nr.	OS	job	kunde	rapport af	A	afvigelse	spæret	korrektion	handlingsplan	omk.	Svane	Status	ISO	Foretaget/ ansvar.
94	JP	53732	Wulff	LR	2	Der kunne være flere emner på arket hvis emnet var vendt			Giver for meget afskæring			50		KM: DTP/bogbind
95	MJP	53488	Joha	Kunden	4	For- og bagside ligner ikke hinanden i farven. Forsider svinger i farven	X	Kassering og omtrykning pose 53766	Tjekliste fokus?	Fragt 2 1/2 time - 9106.- nyt oplag		50	⊗ 1	KM: Bogbinderi
96	JP	53387		Kunden	2	Posen udfyld forkert. Med forkerte oplysninger til fakturering		Kunden klager over forkert faktura. / rettet og undskyldt	Tjekliste fokus?	20 min. Handling		50	⊗ 1	KM: Ordre/boghold
97	MLN	53690	MCB	OK	2	Booket til forkert maskine		booket om, nye plader		8 plader 520.- grafik		100		
98	MLN	53696	MCB	TN	4	Sorte pletter		Sorteret i skæring		415.-		100		
99	MJ	Tilbus 13580		MJ	0	Prisberegner er forkert sat op på 4-sidet folder / 8-sidet folder			Dansk Dataservice skal kontaktes og lave gennemgang af webshop				!	KM: Ledelse Er dette gennemført?
100	TSC			MJP	7	Mangomelding, igen. Ingen til at modtage		Varen sendt igen med ekstra levering detaljer	Leveringdetaljer er lagt ind i fragtsystem som stamdata.	280.-		100		
101	MLN	55425	MCB	Kunden	6	2 varenumre blandet sammen			Der må ikke køres 2 ens farver efter hinanden.			50	⊗ 1	KM: Tobakken
102	MLN		MCB	Kunden	6	Kort på kasserne var byttet rundt.		Kasserne tjekket og mærket om, retur til MCB	Standartinstruktion for mærkning af kasserne ?			50	⊗ 1	KM: Tobakken
103				GLS	7	Labels oprettes med forkert adresse			Opdatering af Adresse kartotek. gdpr.				⊗ 1	KM: ordre
104	MLN	53756	MCB	HL	4	Afsmitning		Sorteret ved skræring.		600.-		100		
105	JP	53884	Jigraf	BR	9	Kunden har givet grønt lys til brug af fil		Nye Filer		2 nye plader		100		
106	MLN	55636	MCB	Kunden	6	Blandede punge i kasserne		Oplag sorteret/returneret/ Påtalt til operatør		1/2 timers sort.		50		KM: Tobakken
107	MLN		MCB	DAT	6	Folder i folien								KM: Tobakken
108	MLN		MCB	Kunden	6	Blandede punge i kasserne		Kasserne er sorteret og leveret tilbage		1 time / 450.-		50		KM: Tobakken
109	MLN		MCB	Kunden	6	Forkerte punge i kasserne		Varen kørt om,	Samråd 1/3-22			50		KM: Tobakken
110	MLN	53753	MCB	MLN	5	Etiketter blandet ved skæring		Sorteret		3/4 time		100		
111	MJP/	Michelis		OK		Sporariske pletter i papiret både på for og bagside		Afvigelse accepteret mod levering af 1.000.000 ekstra ark / levering nu	Papiret bruges til de opgaver fremadrette som ikke er så følsomme overfor små pletter			100		Ca. 1.000.000 ark modtaget Rek. Afsluttet
112	TSC	53513	Moldehn	Svenne	4	Mærker fra maskine hjul på forsiden		Omtrykning		1934.-		100		
113	TSC	53800		LR	4	Pusser og rød plet		Skyldes muligvis snavs fra pladefremstilling	Fremkalder vedligehold				⊗ 1	KM: Trykkeri/DTP

nr.	OS	job	kunde	rapport af	A	afvigelse	spæret	korrektion	handlingsplan	omk.	Svane	Status	ISO	Foretaget/ ansvar.
114	MJP	54019	Kulturkal.	SM	5	4 sider er vendt forkert på en del af oplaget		Da det ikke har stor indflydelse på indhold er varen leveret med ca. 400 emner hæftet forkert				100		
115	TSC	53973		Svenne	2	pletter i trykket, kan skyldes snavs fra CTP		9000 emner kasseret og trykt om	Fremkalder vedligehold			50	✘	1 KM: Trykkeri/DTP
116	TSC	54080	HF	Svenne	3	afsmitning		vi printer 4 sider om		790.-		100		
117	TSC	53932			4	Rød prik / skidt fra ctp		Omtrykning	Fremkalder vedligehold	810.-		50	✘	1 KM: Trykkeri/DTP
118	TSC	53973		Svenne	2	Plet på ca. 9000 ark		Omtrykning	Fremkalder vedligehold	650.-		50	✘	1 KM: Trykkeri/DTP
119	MLN	53741		DAT	4	pletter i sølvstriben		taget fra ved produktion		485.-		100		
120	MLN	53902	Antalis	TN		Fejl i papir		Krøller - palle kasseret og oplag trykt om		4829.-	??	100		Kreditnota modtaget rek. Afsluttet
121	MLN	ind. 299	Antalis	TN		Krøller i papiret		spæret og reklameret / oplag trykt om			ok	100		Kreditnota på paipr og omtryk modtaget. Rek afsluttet
122	MLN	ind. 298	Anatalis	TN		Krøller i papiret		Papir spæret og reklamaret			ok	100		Kreditnota modtaget rek. Afsluttet
123	TSC		Antalis	SP		fejl i papiret								
124	MJP	54724	Joha	MJP	1	Mundlig aftale som afviger fra instruktioner på posen.		Der skal laves nye plader	ISO/tjeklistepunkt	?		100	✓	3 Punkt 11 / vg. 127
125	MJ	54246	Oure	LK	1	Skilt produceret hos underleverandør bliver leveret på tt / til varekørsel		Leveret til kunde	ISO/tjeklistepunkt			50	✘	1 KM: Ordrestyrer
126	MJP			TSC	0	Ønsker tjekliste til varegruppe 460			ISO/tjeklistepunkt			100	✓	3 VG. 460 har fået tjekliste
127	TSC	54325	Økoladen	TSC	7	Ingen prøver i posen og for sen levering						50		KM: Bogbinderi
128		53832		TN	2	For lidt farve over kladserne kan ikke måle farve og pasn.		min. 1.50 mm over og under strips				50	✘	1 KM: Trykkeri/DTP
129		54286	Joha	MJP	2	Oplægning giver problemer		Guld skulle køre i sidste værk	Tjekliste?			0		KM. Trykkeri
131	MLN	54259	MCB	TN	9	Adv. Felt afviger		Kunden godkender oplaget	Er vi på nogen måde ansvarlig?			100		
132	MLN	54254		OK/AG	4	Afsmitning på bagsiden		S/V for lidt pulver / oplag kasseret / kørt om?		1152,34		100		
133	MLN	53971	MCB	DAT	4	Afsmitning på bagsiden		S/V for lidt pulver / oplag kasseret (2000 eti + 1800 punge)		815,4+ 306,47 ???????		100		
134	MLN	53995	MCB	Kunden	2	Forkert varegruppe valgt ved udskydning	X	Oplag taget retur / lager smidt ud		1780 ????		50	✘	1 KM: Tobakken/DTP
135	TSC	54342		SNK	2	Profiler til komori passer ikke. Lavet forkert		Brian har rettet profiler		2 timer vent		50		KM: Trykkeri/DTP
136	TSC	54369		MJ	2	Der mangler en skærestreg til enkeltvis skæring		Printer om.	Opretter en korrektur fase på cut kontor	1350		50	✘	1 KM: ??
137	TSC	54384		SNK	2	Ridser i sort plade		pladen skiftet				50		KM: Trykkeri/DTP
138	MLN	55812		HL	6	Lager opmålt til 5.300 / fysisk 4.975		Forkert opmålt ??						

nr.	OS	job	kunde	rapport af	A	afvigelse	spæret	korrektion	handlingsplan	omk.	Svane	Status	ISO	Foretaget/ ansvar.
139	MLN	55812		HL	6	Underlevering / udtæt slage						100		
140	MJP	54289		TN/OK	4	Oplag kørt på forkert gramvægt	X	Kasseret og Oplag trykt om	Er papiret trukket ud af lager??			100		Papir trukket ud.
141	MJP	54298		OK	4	2 emner holder ikke pasning		Trykkes om sammen med de sidste 2 advarsler		ca. 1000 ark.		100		
142	TSC	54525		TSC	5	Der mangler prøver i posen		Der er brugt tid på at skære kasse op, tage prøver, lukke	HUSK PRØVER			50	⊗ 1	KM: Bogbinderi
143	MJP			MJP	0	Afviages i FSC pga følgesedler		Der må ikke være afvigelser til reCertificering	Lav SI for følgesedler til underleverendør.				⊗ 1	KM: ordre
144	MLN			Kunden	6	Dåseetiketter virker ikke ens artet i stivhed		Etiketterne er testet, målt og kontrolleret på tt				100		rek. Afsluttet
145	TSC	54521		MJP	7	Forsendelsen er sendt for sent, og hele oplaget var ikke på pallen.		DGS gjort opmærksom på forventet afvigelse				50		KM: bogbinderi
146	MLN			Kunden	6	Tomme lommer i 3 leveringer		Det er taget op med operatører.				50		
147	MLN	54176		AG	2	Plet i etiket	X	Oplag kasseret / omtrykning	Plet i filen	629.-		50		KM: Trykkeri/DTP
148	HL			HL	6	Forkert håndtering af lager 4 oplag med afvigelser		er samlet på ny opmåling	Lagerregler skal overholdes af hensyn til afvarslers udløbsdato, og muligheden for fakturering til MCB			50		KM: Tobakken
149	MLN			TJ	6	Eksta lap teflon er sat på.			Der må kun sidde at stykke af hensyn til styrken af svejsninger			50		KM: Tobakken
150	MLN			HL	6	Lus i tryk			Afdelingen ønsker "arkiv" af afvigelser til bagatel-grænse			50	⊗ 1	KM: Tobakken
151				TJ	6	Brugt forkert underlag til svejsekæbe, se billede			Vedligeholdelsesprogram?	10.000 punge rep. Elektrikker og nyt relæ		50	⊗ 1	KM: Tobakken
152	TSC	53071		Kunden	1	Palle leveret forkert, forkert adresse på posen		Pallen er flyttet, med danske fragtmænd	Mere fokus på GDPR:	200.-		50	⊗ 1	KM: Ordrestyrer/digi
153	TSC	54590		AG	2	Pletter i 1/4 del af oplaget		Sorteret ved pakning/ Underleveret				100		
154	MLN	54310		AG	4	Lus i enmerne		Løs overflade på papir sorteret og udsmidt.				100		
155	MJ	54653		LK	2	Der er ikke lavet rekv. til GPO			følg tjeklisten			50		KM: Ordrestyrer/digi
156	TSC	53071		Kunden	10	Ødelagt varer modtaget, pallen virker påkørt		Der er lavet skades-anmeldelse	Kunden lovet kreditnota på 25% af oplaget	Kreditnota på 1.000 kr modtaget		50		Kreditnota på 1.073.- modtaget af DF. Der venter stadig afklaring med kunden
157	TSC	54363		MJ/GLS	7	4 pakker omadresseret forkert adresse oplyst af kunden			Fokus på adresser/ fakturering til kudnerne på omadress.	4 x 55.- omadress.		50		KM: Ordrestyrer/digi

nr.	OS	job	kunde	rapport af	A	afvigelse	spæret	korrektio	handlingsplan	omk.	Svane	Status	ISO	Foretaget/ ansvar.
158	MJ			MJP	7	Mango melding 2 gange, ingen til at modtage på adressen.		MJP har talt med modtager, som ikke er på adressen hele tiden. De ønsker løsning på obs fra fragt omkring levering		778.-		50		
159	mjp	54298		ok	4	Prøvetryk				8 plader 2000 ark	?			
160	mjp	54302		ok	4	Prøvetryk				5 plader 1000 ark -ny farve	?			
161	mjp	54296		ok	4	Prøvetryk				5 plader 1500 ark - ny farve	?			
162	MJP	54302		OK	4	Prøvetryk				6 plader 1500 ark -ny farve	?			
163	MJ	54640	EVU	MJP	7	Palle leveret på tt i stedet for direkte hos kunden		Sendt til kunde. Bør leveres direkte når muligt.	følg tjeklisten	170 kr. i fragt		50		KM. Ordrestyrer
164	MJP	54441		Kunden	4	Forkert stans i kassepunge	X	Perf. Er lavet for hårdt, for dybt, emnerne er næsten stanset igennem. Joha ønsker nye perf. Skær i stanseformene		2 form lavet om. 130.000 + 78.000 emner tryk om og leveret. 6.500 kr + 16.500 kr.		50	1	Der skal laves ny instruktion til produktion af stanseforme til Joha og Joha skal oplyse kunde ved bestilling så vi benytter korrekt stanseform
165	MJ	54578		LP	1	Opgaven annulleret		Dårlig rådvigning til kunden om mulighederne for kvaliteten af egen scanning				100		
166	TSC	53990 54166	DGS	Kunden	1	Der er leveret forkerte varer da ordrestyrer har bestilt forkert varenummer til levering.		Varen retur og tjekket, nye varer leveret				100		
167	MLN	54488		Kunden	2	Kort leveret med fejl i udskydningen pga en indstilling i vores system		Der er talt med AGFA og fejlen er ændret		Dekort til kunden på 3000.-		100		
168	MLN MJP				0	Popup vindue til papirstyring i trykkeriet		Der er talt med Dansk dataservice. Denne ændring i systemet er ikke bare at lave. Der er lavet ny papirspilds rapport og trykkeriet trækker papir ud på meget stor %del af opgaverne	brug papirspild rapport til at tjekke inden der dannes lager			50	3	KM:
169	MLN	54432	MCB		4	Pletter på trykark.		sorteret ved skæring		2000 emner kasseret.		100		
170	MLN	54642	MCB	MLN	4	fil og trykning stemmer ikke		Der er kommet nye filer efter oprettelse		1650.-				KM

nr.	OS	job	kunde	rapport af	A	afvigelse	spæret	korrektion	handlingsplan	omk.	Svane	Status	ISO	Foretaget/ ansvar.
171	MJP	54268	JOHA	MJP	4	Der er ikke trykket papir ud 36.700 ark. - afvigelser på lager optælling			Se. Punkt 168			100		
172	MJP	54668	JOHA	Kunden	9	Emnet er trykt med grå bagside		Artwork er modtaget sådan og har været i webapproval,	tryk team skal forsøge at hjælpe med at fange sådanne fejl. Men ikke forpligtet.			100		Drøftet på møde d. 31/5 med Bernd /QM hos joh
173	MJP	54924		GH	4	2 emner er ødelagt af ridster		Der er flere ridser i pladen, pladehåndtering eller pakning.		fremkalder vedligehold		50		
174	MJP	54923		GH	4	Afsmitning på bagsiden		afsmidt fra stans. Oplag sorteret og leveret oplag.	Talt m/ Jan og Ole			100		
175	MJP	54970		ok	2	Usdparing under advarsler		Fejl i dokument		2 timer, + 5 nye plader		100		KM:
176	MLN	55054		HL	6	Forkerte advarsler		advarsler byttet om ved udskydning / Trykkes om		5800.-		100		
177	TSC	54826		TSC	7	Fejl på følgeseddel			Skal der være en anden procedure for gennerering af følgesedler i systemet.?			50	✘	1 KM: ordrestyrer
178	TSC	54824		TSC	7	fejl på følgeseddel			se punkt 177			50	✘	1 KM: ordrestyrer
179	TSC	55199		SNK	1	Forkert papirformat		Er tryk på det valgte papir, men ikke optimalt						
180	MLN	55181		MH	1	Opgaven var svært at trykke på det valgte papirformat. Der ønsket anden udskydning til næste opgave		Ny udskydning						
181	MLN	53418		Kunden	4	Dele af varenummeret mangler, gulden løber ud		Kunden har accepteret denne gang.	Hele guldetiketter må kun ligge i forkanten.	Tjekliste 115 opdateret med nye punkter 3/6-22		100	✔	3
182	TSC			MJP	10	Fejl i papiret, sribet		3 job stoppet og trykt om. Der er sendt reklamation		Reklamation afsluttet		100		
183	MLN			Kunden	9	Mangler bagsider		Lagervare tjekket. Ok	Varer af ældre dato.			100		
184	TSC	55272		JR	2	Monteret med for lidt mellemsnit		Der manglede prøver i posen.	Der er bestilt 2 nye stanseforme. Husk prøver	2450.-		50	✘	1 Tjekliste/ skal passe til eksisterende stanseform
185	MLN	55229		Kunden	7	Sendt til forkert adresse		GLS ikke opdateret	pakken sendt igen.	50.-		100		
186	TJ /mjp				0				Automail ved bestilling. Tak for din ordre, vi vil gerne lade en grafiker				✘	1 Ledelsesmøde
187	MJ	55052		Kunden	2	Forkerte filer lagt op		produceret om 3 emner				100		
188	MJ	55147		Kunden	1	Misforståelse mellem ordrestyrer og kunden		Laver ny stanseform og producerer om		2000.-		50	✘	1 Tjekliste/ skal passe til eksisterende stanseform
189	TSC	55258		SÅ	4	1300 ark "brændt sammen", mangler pulver og akkurader		Ark trykkes om		2500.-		100		

nr.	OS	job	kunde	rapport af	A	afvigelse	spæret	korrektion	handlingsplan	omk.	Svane	Status	ISO	Foretaget/ ansvar.
190	MLN				0				Varegruppe skal angives på ordren. Skal påføres tjelisten					Ledelsesmøde
191	MLN				0				Lagervare skal oprettes korrekt. Gruppe 30 må ikke anvendes					Ledelsesmøde
192	MLN				0				Int. DTP skal være afsluttet inden ordreposten kommer til fakturering.					Ledelsesmøde
193	MLN		MCB	Kunden	6	Dårlige svejsninger		Påtalte hos operatør						
194	MJP			ok	4	Farverne tværer sammen		Varen spæret og trykt om	Pallen er brugt til demo af skæremaskine i Tyskland. Papiret er trykket ud			100		
195	MJP			Kunden	7	Har fremsendt forkert sprog af kataloger. Ordrestyrer har skrevet forkert på følgeseddel som der pakkes efter		Kataloger smidt ud og korrekte fremsendt.		521.- + kataloger		100		
196	MLN		MCB		6				Kasser kommer retur med punge fra sidste levering. Der er skrevet til MacBaren, om problemet. De skal tømme kasserne HELT for indhold			50	1	2 Skal reducere risikoen for sammenblanding. Skal der følges op?
197	MLN		MCB	Kunden	6	Punge folder forkert	nej					100		
198	TSC		joha	Kunden	2	Etiket trykt uden advarselsfil på forsiden		18500 etiketter trykt om + der laves og sendes etiketter til leveret oplag		6650.- + 6110 for montering af labels 8190.- konfektionering		100		
199	TSC		joha	Kunden	2	Vi har trykt en forkert vare	X	Tryk om og leveret		2000.-		50	1	
200	MJP		joha	Kunden	1	Forkert antal levnet		Der er byttet om på emnerne så der er både overlevering og underlevering. Ordrestyrer har skrevet forkert på posen	Trykt på og leveret. Joha beder om handlingplan.			50	1	1 Skal tilføjes som punkt på tjeklisten. Ordrestyrer skal tjekke udskydning
201	MJP		joha	OK	1	Der er kørt forkerte plader ud til oplaget. Svarer ikke til det godkendt tryk fra prøvetryk.		rigtige plader kørt ud, og vare produceret	Lav procedure for prøvetryk og godkendelse	5 nye plader		50	1	1 KM.
202	TSC	55270		TSC	1	Leveres til forkert adresse, da der er oplyst forkert adresse på posen.		Omdiregeret		1620.-		100		
203	MLN		MCB	Kunden	6	Hanke/ strimler ikke skåret af		Strimlen er ikke suget ud.				100		
204	MLN	56370	MCB	Kunden	6	Blandede punge i kasserne		oplæg sorteret/ kan anvendes senere		sortering 1800.-		100		
205	MLN		MCB	kunden	6	Sidesvejsning/ limpuder klæber sammen		påtalte med operatør				100		

nr.	OS	job	kunde	rapport af	A	afvigelse	spæret	korrektion	handlingsplan	omk.	Svane	Status	ISO	Foretaget/ ansvar.
206	MLN	55540	MCB	TJ	6	Bagsidetryk vender forkert	X	Oplag smidt ud		8205.-		50		KM: advarselskontrol godkendt.
207	MLN	55540	MCB	HL	6	Bagsidetryk vender forkert	X	Oplag smidt ud		4570.-		50		
208	TSC	55462	joha	Kunden	1	Tryk for lidt, oprettet forkert på posen		Vi trykker op		1170.-		100		
209	MJP	55396	joha	Kunden	9	Oplag tryk før frigivelse. Joha sender ordre mem godkender kun web til prøvetryk uden at meddele ordrestyrer.	X	Oplag står i karentæne til evt. frigivelse.	Frigivet med godkendelse og leveret. Der er talt med Joha om problemet.			100		
210	MJP	54711	joha	Kunden	5	Etiketterne svinger i størrelse		Skåret i for store stød på Wohlenberg. Der er allerede talt om problemet g rettet op.	Problemet viste sig ikke at være så stort som først antaget.			100		
211	MJP	55374	joha	Kunden	9	Manglende korrektur. Efterfølgende problemer med manglende specifikationer		Der er efter web, sket ændringer i måden jobbet kunne produceres. Der er ikke kørt bukkestreger i kassepungen (se 212)	Punktet er taget med til samarbejds møde med Joha i uge 32 2022			100		
212	MJP	55374	joha	JR	1	Kunden er lovet 3 bukkestreger i bunden af kassepung, de kan ikke produceres da emnerne krøller under produktion		Der er aftalt levering af hele oplaget uden bukkestreger				50		afventer tilbagemelding fra kunden.
213	TSC	55772	joha	LK	2	Forkert etikette på arket. Der er valgt forkert artwork i DTP, ikke fanget med artwork godkendelse	X	emne 55161627 trykkes op. Forkert etiket smides ud.		1375.-		100		
214	TSC	55294		MH	10	Ødelagt gumidug og lakdug/ pga papirkvalitet		Der er sendt faktura til papirleverandør for ødelagt matriel				50		ER regning betalt?
215	TSC	56007	joha		4	Farveforskel	X	Farver svinger for meget. Oplag kasseret og trykkes om		5370.-		100		
216	MLN				0			Tilføjelse til tjekliste 115				100	3	
217	MLN		MCB	kunden	6	Pungene hænger sammen		leveret nye 1/8		480.-		100		
218	MLN		MCB	kunden	6	Lommehøjde ikke korrekt	?	leveret nye 1/8		4500.-		100		
219	MLN		MCB	kunden	6	Forkerte punge i kassen	X	nye leveret 1/8		500.-		100		
220	MLN		MCB	kunden	6	Skæve punge		Maskinen har kørt dårligt i uge 28, med mange udfordringer på nmaskine				100		?
221	MLN		MCB	kunden	6	Skæve punge		maskine 3+4 kørte dårligt i uge 28, med mange udfordringer				100		?
222				gls	7	Forkert adresse anvendt		omadressering		55.-		50		KM: ordrestyrer
223	TSC		EP	SN	2	Monteret forkert i forhold til lakdug	X	retter udskydning og kører nye plader		16 plader /2000 kr.		50		ER der kvitteret for tjek af udskydning?

nr.	OS	job	kunde	rapport af	A	afvigelse	spæret	korrektion	handlingsplan	omk.	Svane	Status	ISO	Foretaget/ ansvar.
224	MLN		MCB	Niclas	6	Spør i underfolie i forbindelse med konfektionering	X	Bord på maskine 4 er slidt så det laver huller og spor	Bord repareret	31.000.-		50		Vedligeholdelsesprogram?
225	TSC		joha	SÅ	2	forkert varenummer valgt	X	Kasseret og umtrykning		1375.-		50		ER der kvitteret for tjek af udskydning?
226	TSC			TN	2	Plader er ridset ved udkørsel	X	Der er ikke holdt øje med pladeudkørsel, trods det man vidste a det kunne give problemer	Få fremkalder repareret	17 plader		50		Ledelse

- 0 Forbedringsforslag
- 1 Ordrestyring
- 2 DTP
- 3 Print
- 4 Trykning
- 5 Bogbinderi
- 6 Tobakken
- 7 Fragt
- 8 Fakturering
- 9 Kunde fejl
- 10 Underleverandør